在印制板生产中时常出现板面导线缺
口、针孔、凹坑等，有人认为这不是什么大毛
病，这种看法是不对的。这是因为在现代要
求比较高的传输线观念中，则会成为很大故
障。现在印制板表面导线大多数已成为传输
印
板
线了。例如：高速电脑上的印
电面
上
的
求

印
制
电
路
信
息
图 4 导线表面凹坑显微剖切照片 ×200
图 5 ×200
图 6 ×200
这一一
导
线
表面凹
坑
切

图 10导线表面凹坑显微剖切照片 ×200
图 11导线表面凹坑显微剖切×